

# รายงานผลตรวจสภาพรถยนต์

## INSPECTION REPORT



มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์



### CAR GRADE



เลขคำขอบริการ ( Job No. )

I025/0166-53

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection)

Mar 18, 2026

ชื่อลูกค้า (Customer Name)

Autovilla

Toyota Corolla Altis 1.8 Hybrid GR Sport

สีรถ (Color)

ดำ

หมายเลขตัวถัง (VIN)

MR2BZ3BE700013264

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.)

2ZRZ074516

หมายเลขทะเบียน (No. Plate)

5ขข1554

ปีที่ผลิต (Build Date)

2023

วันที่จดทะเบียน (Date of registration)

Jan 24, 2024

ระยะการใช้งาน (Mileage)

41877

### สภาพโดยรวม ( Overall Remark )

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง

- จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:
- ✓ ตัวรถและเสาเอกสารถะเบียบตรงกัน
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขัง

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน:

- ✓ รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติ
- ✓ ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง
- ✓ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ
- ✓ ไม่เกิดเสียงจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง
- ✓ ระบบเบรกไม่มีรอยร้าวซึม
- ✓ เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยร้าวซึม

### ภายใน ( Interior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับ:

- ✓ ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]
- ✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
- ✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
- ✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
- ✓ เข็มขัดนิรภัย [ผ่าน]
- ✓ แตร [ผ่าน]
- ✓ เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
- ✓ ระบบปรับนาฬิกา [ผ่าน]
- ✓ เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]
- ✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

### ภายนอก ( Exterior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข

- ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ
- ✓ แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน
  - ✓ ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
  - ✓ สีรถตรงตามเสาเอกสารถะเบียบ