

# รายงานผลตรวจสภาพรถยนต์

## INSPECTION REPORT



มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์



### CAR GRADE



เลขคำขอบริการ ( Job No. )

I025/0166-42

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection)

Feb 27, 2026

ชื่อลูกค้า (Customer Name)

Autovilla

Isuzu D-MAX 1.9 Cab-4 Hi-Lander L

สีรถ (Color)

ดำ

หมายเลขตัวถัง (VIN)

MP1TFR87JRG046669

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.)

RZ4EEWT406

หมายเลขทะเบียน (No. Plate)

5ขบ5241

ปีที่ผลิต (Build Date)

2024

วันที่จดทะเบียน (Date of registration)

Jul 1, 2025

ระยะการใช้งาน (Mileage)

2656

### สภาพโดยรวม ( Overall Remark )

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง

- จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:
- ✓ ตัวรถและเสาเอกสารถะเบียนตรงกัน
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขัง

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน:

- ✓ รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติ
- ✓ ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง
- ✓ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ
- ✓ ไม่เกิดเสียงจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง
- ✓ ระบบเบรกไม่มีรอยร้าวซึม
- ✓ เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยร้าวซึม

### ภายใน ( Interior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับ:

- ✓ ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]
- ✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
- ✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
- ✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
- ✓ เข็มขัดนิรภัย [ผ่าน]
- ✓ แตร [ผ่าน]
- ✓ เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
- ✓ ระบบปรับนาฬิกา [ผ่าน]
- ✓ เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]
- ✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

### ภายนอก ( Exterior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข

- ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ
- ✓ แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน
  - ✓ ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
  - ✓ สีรถตรงตามเสาเอกสารถะเบียน