

# รายงานผลตรวจสภาพรถยนต์

## INSPECTION REPORT



มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์



### CAR GRADE



เลขคำขอบริการ ( Job No. )

I025/0166-24

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection)

Feb 3, 2026

ชื่อลูกค้า (Customer Name)

Autovilla

Mazda 2 1.3 S Sports Leather

สีรถ (Color)

ขาว

หมายเลขตัวถัง (VIN)

MM8DJ2H3A0W802601

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.)

P350416491

หมายเลขทะเบียน (No. Plate)

ขค8243

ปีที่ผลิต (Build Date)

2021

วันที่จดทะเบียน (Date of registration)

Feb 21, 2023

ระยะการใช้งาน (Mileage)

37743

### สภาพโดยรวม ( Overall Remark )

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง

- จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:
- ✓ ตัวรถและเสาเอกซาสารถะเบียนตรงกัน
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
  - ✓ ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขัง

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน:

- ✓ รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติ
- ✓ ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง
- ✓ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ
- ✓ ไม่เกิดเสียงจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง
- ✓ ระบบเบรกไม่มีรอยร้าวซึม
- ✓ เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยร้าวซึม

### ภายใน ( Interior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับ:

- ✓ ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]
- ✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
- ✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
- ✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
- ✓ เข็มขัดนิรภัย [ผ่าน]
- ✓ แตร [ผ่าน]
- ✓ เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
- ✓ ระบบปัดน้ำฝน [ผ่าน]
- ✓ เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]
- ✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

### ภายนอก ( Exterior Remark )

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข  
ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ

- ✓ แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน
- ✓ ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
- ✓ สีรถตรงตามเสาเอกซาสารถะเบียน