Plate No. : 2ขย-7213
กรุงเทพมหานคร

Inspection Certificate

รายงานการตรวจสภาพรถยนต์



โครงสร้าง ★★★★★★

ตัวถัง ★★★★★☆

เครื่องยนต์ ★★★★★★

รถน้ำท่วม: ไม่ใช่

รายละเอียด

ยี่ห้อ	Isuzu	รุ่น	D-Max
เลขทะเบียน	2ขย-7213	รุ่นย่อย	Hi-Lander Z
วันจดทะเบียน	01/03/2022	ปีผลิต	2022
เลขตัวถัง	MP1TFR87JNG023603	เลขเครื่องยนต์	RZ4EXE2272
เลขไมล์ (กม)	41,486	สี	ขาว
ผู้ตรวจ	Narut Purikupt	วันที่ตรวจ	23/10/2026

หมายเหตุ : -

รายงานการตรวจสภาพรถยนต์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ด้านซ้าย



ด้านขวา



ห้องเครื่องยนต์



เลขไมล์

AUCTION EXPRESS
อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส


รายงานการตรวจสภาพรถยนต์



เลขตัวถัง



เลขเครื่องยนต์




OBD II



แผ่นเพลท

รายงานการตรวจสภาพรถยนต์



49-67-0523

8

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 1 มีนาคม 2565 เลขทะเบียน 2ขย 7213 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
ยี่ห้อรถ ISUZU แบบ D-MAX รุ่นปี ค.ศ. 2022
สี ขาว เลขตัวรถ MP1TFR87JNG023603 อยู่ที่ กลางขวา
ยี่ห้อเครื่องยนต์ ISUZU เลขเครื่องยนต์ RZ4EXE2272
อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 1898 ซีซี 150 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
น้ำหนักรถ 1900 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
น้ำหนักรวม 1900 กก. ที่นั่ง 5 คน

11419354

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เล่มทะเบียน

AUCTION EXPRESS
อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส

จุดตรวจและการให้เกรดมาตรฐาน TVI-A

มาตรฐานการประเมินเกรด TVI-A ต้องสะท้อน "ราคาตลาดของรถ" และ "ต้นทุนการปรับสภาพ (Recondition Cost)" ของรถแต่ละคัน โดยใช้องค์ประกอบ 8 ส่วน ตรวจสอบ 110 จุด และแบ่งเกรดรวม 8 ระดับกำหนดค่าน้ำหนักด้วยการสำรวจตลาด และเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) จากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และไต้หวัน



1. เลขไมล์และปีจดทะเบียน



2. โครงสร้าง



3. ตัวถัง



4. เครื่องยนต์และระบบ



5. ภายนอก



6. ภายใน



7. น้ำท่วม



8. กลุ่มรถไม่ปกติ

ระดับเกรดรวม

S : ยอดเยี่ยม	★★★★★★	C : พอใช้	★★☆☆☆☆
A+ : ดีมาก	★★★★★☆	D : แย่	★☆☆☆☆☆
A : ดี	★★★★☆☆	E : แย่มาก	☆☆☆☆☆☆
B : ปานกลาง	★★★☆☆☆	F : ไม่ปกติ	กลุ่มรถไม่ปกติ

สัดส่วนเกรดย่อย

เลขไมล์ และปีจดทะเบียน [10%]

L1	★★★★★★
L2	★★★★★☆
L3	★★★★☆☆
L4	★★★☆☆☆
L5	★★☆☆☆☆
L6	★☆☆☆☆☆

โครงสร้าง [30%]

F1	★★★★★★
F2	★★★★☆☆
F3	★★☆☆☆☆
F4	★☆☆☆☆☆

ตัวถัง [20%]

B1	★★★★★★
B2	★★★★★☆
B3	★★★★☆☆
B4	★★★☆☆☆
B5	★★☆☆☆☆
B6	★☆☆☆☆☆

เครื่องยนต์ และระบบ [20%]

E1	★★★★★★
E2	★★★☆☆☆
E3	★☆☆☆☆☆

ภายนอก [10%]

X1	★★★★★★
X2	★★★☆☆☆
X3	★☆☆☆☆☆

ภายใน [10%]

I1	★★★★★★
I2	★★★☆☆☆
I3	★☆☆☆☆☆

AUCTION EXPRESS
อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส

คำอธิบายเกรดย่อย

สัดส่วน	เกรด	ระดับการให้ดาว	คำอธิบาย
เลขไมล์และปีจดทะเบียน	L1	★★★★★★	จำนวนปีจดทะเบียน 0-2 ปี
	L2	★★★★★☆	จำนวนปีจดทะเบียน 2-3 ปี
	L3	★★★★☆☆	จำนวนปีจดทะเบียน 3-5 ปี
	L4	★★★☆☆☆	จำนวนปีจดทะเบียน 5-10 ปี
	L5	★★☆☆☆☆	จำนวนปีจดทะเบียน 10-15 ปี
	L6	★☆☆☆☆☆	จำนวนปีจดทะเบียน >15 ปี
โครงสร้าง	F1	★★★★★★	ไม่มีความเสียหาย/ การซ่อม/ การเปลี่ยน
	F2	★★★★☆☆	โครงสร้างมีความเสียหายระดับเล็กน้อย (มีการซ่อมชิ้นส่วนโครงสร้าง)
	F3	★★☆☆☆☆	โครงสร้างมีความเสียหายระดับปานกลาง (มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างบางส่วน หรือมีความเสียหายต้องซ่อม)
	F4	★☆☆☆☆☆	โครงสร้างมีความเสียหายระดับรุนแรง (มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างเต็มชิ้น)
ตัวถัง	B1	★★★★★★	ไม่มีการเปลี่ยนหรือความเสียหายต้องเปลี่ยนของชิ้นส่วนตัวถัง (ชิ้นส่วนที่ยึดด้วยน็อตและยึดด้วยการเชื่อม)
	B2	★★★★★☆	มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยน็อต(ยกเว้นประตู) หรือมีการซ่อมของชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยการเชื่อม
	B3	★★★★☆☆	มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยนอตไม่เกิน 2 ชิ้น/ ไม่มีการเปลี่ยน/ ความเสียหายต้องเปลี่ยนของชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อม
	B4	★★★☆☆☆	มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยน็อตไม่เกิน 3 ชิ้น/ ไม่มีการเปลี่ยน/ ความเสียหายต้องเปลี่ยนของชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อม
	B5	★★☆☆☆☆	มีความเสียหายต้องเปลี่ยน/มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยน็อต เกิน 3 ชิ้น/ มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยการเชื่อม ยกเว้น หลังคา
	B6	★☆☆☆☆☆	มีความเสียหายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อม/ มีการเปลี่ยนหลังคา
เครื่องยนต์ และระบบ	E1	★★★★★★	ทำงานได้, ไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึม, ไม่มีเสียงการทำงานที่ผิดปกติ, ไม่มีควันขาว/ดำ, ไม่มีความเสียหายร้าว/หัก, ไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถยนต์/ เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา
	E2	★★★☆☆☆	ทำงานไม่ปกติ, มีรอยน้ำมันรั่วซึม, มีเสียงการทำงานที่ผิดปกติ, มีควันดำ, เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้ว(ระบุลงเล่ม), มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถยนต์/ เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา แต่รถยนต์ยังสามารถขับเคลื่อนได้
	E3	★☆☆☆☆☆	ไม่ทำงาน, มีควันขาว, มีความเสียหายร้าว/หัก, เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้ว(ไม่ระบุลงเล่ม), มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติที่หน้าปัดรถยนต์/เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา โดยรถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
ภายนอก	X1	★★★★★★	มีรอยครูด/ขีด/ถลอกขนาดยาว ≥5ซม.หรือกว้าง≥1ซม. หรือลึก≥1 มม. หรือ มีรอยบุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥2ซม.และลึก ≥2มม. หรือมีรอยฉีกขาด รวมกันไม่เกิน 4 ชิ้นส่วน และไม่มีรอยสนิมกัดกร่อน
	X2	★★★☆☆☆	มีรอยครูด/ขีด/ถลอกขนาดยาว ≥5ซม.หรือกว้าง≥1ซม. หรือลึก≥1 มม. หรือ มีรอยบุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥2ซม.และลึก ≥2มม. หรือมีรอยฉีกขาด รวมกันไม่เกิน 5-8 ชิ้นส่วน และไม่มีรอยสนิมกัดกร่อน
	X3	★☆☆☆☆☆	มีรอยครูด/ขีด/ถลอกขนาดยาว ≥5ซม.หรือกว้าง≥1ซม. หรือลึก≥1 มม. หรือ มีรอยบุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥2ซม.และลึก ≥2มม. หรือมีรอยฉีกขาด รวมกันเกิน 8 ชิ้นส่วน หรือมีรอยสนิมกัดกร่อน
ภายใน	I1	★★★★★★	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม., สะอาด/ มีรอยเปื้อนเล็กน้อย /ไม่มีกลิ่น
	I2	★★★☆☆☆	มีร่องรอยความเสียหาย แต่สามารถใช้งานได้/ มีความเสียหายต้องเปลี่ยน, มีรอยเปื้อนปานกลาง/ มีกลิ่น
	I3	★☆☆☆☆☆	มีความเสียหายต้องเปลี่ยน (แตก/หัก/ฉีก/ขาด/สูญหาย/ใช้งานไม่ได้), มีรอยเปื้อนฝังลึกขนาดใหญ่ที่ทำความสะอาดได้/ มีกลิ่นฉุนรุนแรง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำจำกัดความ
   1.1 ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้บริการการตรวจสภาพนอกสถานที่ (IMS)
   1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส จำกัด
2. ขอบเขตการให้บริการ
   2.1 บริษัทให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยใช้เครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบTVI-A ครอบคลุมในส่วนของ
   - โครงสร้าง/ ตัวถัง/ เครื่องยนต์และระบบ/ สภาพภายนอก/ สภาพภายใน/ การตรวจสอบรถผ่านน้ำท่วม

   2.2 ผลการตรวจสอบจะถูกสรุปในใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (IMS Certificate)
   ซึ่งสะท้อนสภาพรถในวันที่ทำการตรวจเท่านั้น
3. การรับประกันซื้อคืน
   3.1 หากพบว่าการตรวจสภาพมีความผิดพลาดจากข้อเท็จจริง บริษัทตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามรายละเอียดดังนี้
   - วงเงินกู้ 0 - 600,000 บาท บริษัทรับผิดชอบตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
   - วงเงินกู้ มากกว่า 600,000 บาท บริษัทรับผิดชอบตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

   3.2 รถต้องอยู่ในสภาพเดียวกับวันที่ตรวจ (ไม่มีการดัดแปลงเพิ่มเติม)
   3.3 มีหลักฐานยืนยันความผิดพลาดของการตรวจ
   3.4 ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบรับรอง
4. เงื่อนไขการใช้ใบรับรอง
   4.1 ใบรับรองมีอายุการใช้งานไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรอง
   4.2 ใบรับรองจะยังคงมีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่อเลขไมล์ของรถยนต์ไม่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากวันที่ตรวจสภาพ
   4.3 หากเกินระยะเวลา หรือเลขไมล์ที่กำหนด ใบรับรองจะถือว่า หมดอายุโดยอัตโนมัติ
5. ข้อจำกัดความรับผิด
   5.1 การตรวจสภาพเป็นการตรวจแบบไม่รื้อชิ้นส่วน (Non-destructive Inspection)
   ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่ ไม่สามารถตรวจพบได้โดยไม่ถอดชิ้นส่วน
   5.2 บริษัทไม่รับประกันในส่วนของสภาพการใช้งานในอนาคต หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจ
   5.3 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม เช่น ความเสียหายทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาส
   หรือความเสียหายจากการตีความผลตรวจผิดพลาด
6. การแก้ไขข้อตกลง
   6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   โดยจะมีผลเมื่อมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

AUCTION EXPRESS

อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส

“มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว วางใจได้”

ใบสรุปการตรวจประเมินเกรดสภาพรถยนต์ (ฉบับเต็ม)

AUCTION EXPRESS
อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส

1 ยี่ห้อ	Isuzu	6 ปีผลิต (ค.ศ.)	2022	11 ระบบขับเคลื่อน	RWD	16 ประเภทรถยนต์	รถกระบะ
2 Model Code	-	7 ปีจดทะเบียน	2565	12 เลขเครื่องยนต์	RZ4EXE2272	17 วันที่ภาษีหมดอายุ	-
3 รุ่น	D-Max	8 สี	ขาว	13 เลขตัวถัง	MP1TFR87JNG023603	18 วันที่ตรวจสภาพ	23 ต.ค. 2569
4 รุ่นย่อย	Hi-Lander Z	9 เลขไมล์	41,486	14 ความจุเครื่องยนต์	1898 CC.	19 สถานที่ตรวจสภาพ	-
5 เลขทะเบียน	2ขย-7213 กรุงเทพมหานคร	10 เกียร์	Manual	15 ระบบเชื้อเพลิงรถ	ดีเซล	20 ผู้ตรวจสภาพ	Narut Purikupt

เกรดรวม		เกรดย่อย	ระดับดาว	หมายเหตุ
A+ (ดีมาก)	เลขไมล์และปีจดทะเบียน	L2	★★★★★☆	ระยะทาง 60,001-100,000 กม. จำนวนปีจดทะเบียน 3-5 ปี
	โครงสร้าง	F1	★★★★★★	ไม่มีความเสียหาย/ การซ่อม/ การเปลี่ยน
	ตัวถัง	B2	★★★★★☆	มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังที่ยึดด้วยน็อตไม่เกิน 1 ชิ้น/ ไม่มีการเปลี่ยน/ ความเสียหายต้องเปลี่ยนของชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อม
	เครื่องยนต์และระบบ	E1	★★★★★★	ทำงานได้ (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
★★★★★☆	ภายนอก	X1	★★★★★★	มีรอยครูด/ขีด/กลอกขนาดยาว ≥5ซม.หรือกว้าง≥1ซม. หรือลึก≥1 มม. หรือ มีรอยบุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥2ซม.และลึก ≥2มม. หรือมีรอยฉีกขาด รวมกันไม่เกิน 4 ชิ้นส่วน หรือไม่มีความเสียหาย/มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว<5 ซม.หรือกว้าง<1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.] และไม่มีสนิม.รอยกัดกร่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 2ซม.
สรุปผลการตรวจรถน้ำท่วม (Flooding) ไม่เคยผ่านน้ำท่วม	ภายใน	I1	★★★★★★	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม., สะอาด/ มีรอยเปื้อนเล็กน้อย /ไม่มีกลิ่น

สรุปการตรวจประเมินเกรดสภาพรถยนต์

ด้านโครงสร้าง (Frame)

		LEVEL	CONDITION	REMARK
1 คานหม้อน้ำบน	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ตรานำ้กรด
2 คานหม้อน้ำบน (ยึดด้วยน็อต)	(กลาง)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
3 คานหม้อน้ำบน	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ละอองสี
4 แผงริมไฟหน้า	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
5 แผงริมไฟหน้า	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	คุ้งเล็กน้อย
6 คานหม้อน้ำล่าง/ คานขวางแชสซีหน้า		ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	คานขวางสนิมขึ้น
7 แชสซีหน้า	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
8 แชสซีหน้า	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
9 กระโหลกบังโคลนหน้า	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ตรานำ้กรด
10 กระโหลกบังโคลนหน้า	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ขายึดบังโคลนหน้าคุ้ง
11 แผงหลังเครื่อง		ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ติดตั้งอุปกรณ์
12 เสาหน้า	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
13 เสาหน้า	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	ช่องไฟไม่เข้ารูป
14 เสากลาง	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	

		LEVEL	CONDITION	REMARK
15 เสากลาง	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
16 เสาหลัง (รถกระบะ, รถตู้)	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
17 เสาหลัง (รถกระบะ, รถตู้)	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
18 พื้นกลางรถ		ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
19 แชสซีกลาง	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
20 แชสซีกลาง	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
21 กระโหลกบังโคลนหลัง (ตัวนอก)	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
22 กระโหลกบังโคลนหลัง (ตัวนอก)	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
23 กระโหลกบังโคลนหลัง (ตัวใน)	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
24 กระโหลกบังโคลนหลัง (ตัวใน)	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
25 พื้นท้ายรถ		ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
26 คานขวางแชสซีหลัง		ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
27 แชสซีหลัง	(ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	
28 แชสซีหลัง	(ขวา)	ไม่มีความเสียหาย	สภาพเดิม	

ด้านตัวถังรถ (Body)

ชิ้นส่วนที่ยึดด้วยน็อต		สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ฝากระโปรงหน้า		ชิ้นส่วนเดิมแต่ซ่อมมาแล้ว	
30 บังโคลนหน้า	(ซ้าย)	ชิ้นส่วนเดิม	
31 บังโคลนหน้า	(ขวา)	เปลี่ยนมาแล้ว	
32 ประตูหน้า	(ซ้าย)	ชิ้นส่วนเดิม	
33 ประตูหน้า	(ขวา)	ชิ้นส่วนเดิมแต่ซ่อมมาแล้ว	
34 ประตูหลัง / Smart Cab	(ซ้าย)	ชิ้นส่วนเดิม	
35 ประตูหลัง / Smart Cab	(ขวา)	ชิ้นส่วนเดิม	

ชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อม		สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ฝากระโปรงท้าย/ ฝา ท้ายกระบะ		ชิ้นส่วนเดิมแต่ซ่อมมาแล้ว	
37 หลังคารถ		ชิ้นส่วนเดิม	
38 บังโคลนหลัง/แผงกร :บะ/แผงตัวถังรถตู้	(ซ้าย)	ชิ้นส่วนเดิมแต่ซ่อมมาแล้ว	
39 บังโคลนหลัง/ แผงก ระบะ/ แผงตัวถังรถตู้	(ขวา)	ชิ้นส่วนเดิมแต่ซ่อมมาแล้ว	
40 แผงตั้งท้าย/ แผงห ลังหัวเก๋ง-กระบะ/ พื้นท้ายกระบะ		ชิ้นส่วนเดิม	
41 บันได	(ซ้าย)	ชิ้นส่วนเดิม	
42 บันได	(ขวา)	ชิ้นส่วนเดิม	

ด้านเครื่องยนต์และระบบ (Engine & System)

	ระดับความเสียหาย	สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
43 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น	E1-ดี	ทำงานได้	
	E1-ดี	ไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึม	
	E1-ดี	ไม่มีเสียงการทำงานที่ผิดปกติ	
	E1-ดี	ไม่มีควันขาว/ควันดำ	
	E1-ดี	ไม่มีความเสียหายของเครื่องยนต์ (แตกร้าว/หัก)	
	E1-ดี	ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์	

	ระดับความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุใต้ท้องรถ	E1-ดี	ไม่มีความเสียหาย	มีรอยและสนิมขึ้นตามรอยเชื่อมเดิมท่อและช่วงล่างสนิมขึ้น เหลดต่า
46 ตรวจสอบระบบพวงมาลัย	E1-ดี	ทำงานได้	
	E1-ดี	ไม่มีรอยรั่วซึม/แตกร้าว/หัก/ฉีกขาด	
47 ตรวจสภาพระบบเบรก	E1-ดี	ทำงานได้	
48 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา	E1-ดี	ไม่มีสัญญาณไฟเข้งเตือนที่หน้าปัดรถย นต์ / เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา	ไฟระบบเข้งเตือนให้ศูนย์บริการ
49 ระบบไฟแสงสว่าง	E1-ดี	ทำงานได้	Bodyพุพุพุ่ม เสื่อมสภาพ

44. ตรวจสอบสภาพและการทำงานของเกียร์เบื้องต้น	E1-ดี	ทำงานได้	
	E1-ดี	ไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึม	
	E1-ดี	ไม่มีเสียงการทำงานที่ผิดปกติ	
	E1-ดี	ไม่มีความเสียหายของระบบเกียร์ (แตกร้าว/หัก)	

50 ระบบแอร์	E1-ดี	ทำงานได้	หมุดคดูแอร์
51 ระบบวิทยุและเครื่องเสียง	E1-ดี	ทำงานได้	
52 ระบบมาตรวัด / แผงหน้าปัด	E1-ดี	ทำงานได้	

ด้านสภาพรถภายนอก (Exterior)

ตัวถัง	สภาพความเสียหาย	ตัวถัง	สภาพความเสียหาย
53 ฝากระโปรงหน้า	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม. / รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	62 บันได (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
54 บังโคลนหน้า (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	63 บันได (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
55 บังโคลนหน้า (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	64 เสาหลัง (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
56 เสากระจกหน้า (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	65 เสาหลัง (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
57 เสากระจกหน้า (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	66 บังโคลนหลัง/แผงกระบะหลัง/แผงตัวถังหลัง (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
58 ประตูหน้า (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	67 บังโคลนหลัง/แผงกระบะหลัง/แผงตัวถังหลัง (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
59 ประตูหน้า (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	68 หลังคา	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]
60 ประตูหลัง/ Smart Cab (ซ้าย)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	69 ฝากระโปรงท้าย/ฝาท้ายกระบะ	มีรอยครูด/ขีด/ถลอก ขนาดยาว ≥5ซม. หรือ กว้าง ≥1ซม. หรือ ลึก ≥ 1 มม. [รหัส S] / มีรอยบุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥2ซม. และลึก ≥ 2 มม. [รหัส D]
61 ประตูหลัง/ Smart Cab (ขวา)	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย [รอยขีด/ข่วน/กระเทาะ/ครูด/ ขนาด ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม./ รอยบุบเส้นผ่านศูนย์กลาง <2ซม.]	70 พื้นท้ายกระบะ	มีรอยครูด/ขีด/ถลอกขนาดยาว ≥5ซม. หรือกว้าง ≥1ซม. หรือ ลึก ≥ 1มม. [รหัส S]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

53 ฝากระโปรงหน้า :ครูด

57 เสากระจกหน้า (ขวา) :เดิมซ่อม

59 ประตูหน้า (ขวา) :กระเทาะ

61 ประตูหลัง/ Smart Cab (ขวา) :ขีดข่วน

62 บันได (ซ้าย) :ครูด

63 บันได (ขวา) :ครูด

68 หลังคา :เดิมซ่อม

69 ฝากระโปรงท้าย/ฝาท้ายกระบะ :บุบครูด

70 พื้นท้ายกระบะ :ครูด

ตัวถัง	สภาพความเสียหาย		รายละเอียดเพิ่มเติม :
71 ตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์	มีรอยครูด/ขีด/ถลอก ขนาดยาว ≥5ซม. หรือ กว้าง ≥1ซม. หรือ ลึก ≥ 1 มม. [รหัส S]	มีรอยฉีกขาด [รหัส T]	กันชนหน้า : ครูด ไฟท้ายมีรอย หน้ากระจังมีรอย ช่องลมกันชนหน้ามีรอย กระจกหน้า : สะเก็ดหินและกระเทาะ ล้อหน้าขวา : ยางเสื่อม ล้อหลังขวา : ยางเสื่อม กันชนหลัง : ครูด ไฟท้ายมีรอย ล้อหลังซ้าย : ยางเสื่อม ล้อหน้าซ้าย : ยางเสื่อม

ด้านสภาพรถภายใน (Interior)


	ระดับความเสียหาย	สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย	ดัดแปลงอุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง
73 ตรวจสอบสภาพสายไฟภายในห้องเครื่อง	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	ดัดต่อสาย
74 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: แผงนวมหน้าปัด	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	รอยจากการใช้งาน
75 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: แผงคอนโซลวิทยุและเกียร์	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	รอยจากการใช้งาน คราบกาว
79 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: พวงมาลัย	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	มีทองคำเปลวเงิน
80 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องสัมภาระ	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	
81 ตรวจสอบความสะอาดภายในห้องเครื่อง	I1 - ดี	สะอาด/ มีรอยเปื้อนเล็กน้อย	
82 ตรวจสอบความสะอาดและกลิ่นภายในห้องโดยสาร	I1 - ดี	สะอาด/ มีรอยเปื้อนเล็กน้อย /ไม่มีกลิ่น	
83 ตรวจสอบความสะอาดและกลิ่นภายในห้องสัมภาระ	I1 - ดี	สะอาด/ มีรอยเปื้อนเล็กน้อย / ไม่มีกลิ่น	

	ระดับความเสียหาย	สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
76 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: เบาะที่นั่งโดยสาร	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	เบาะหน้า (ขวา) : รอยจากการใช้งาน เบาะหลัง (ขวา) : รอยจากการใช้งาน เบาะหลัง (ซ้าย) : รอยจากการใช้งาน เบาะหน้า (ซ้าย) : รอยจากการใช้งาน
77 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: แผงประตู	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	ประตูหน้าขวาด้านใน : รอยจากการใช้งาน ประตูหลังขวาด้านใน : รอยจากการใช้งาน ประตูหลังซ้ายด้านใน : รอยจากการใช้งาน ประตูหน้าซ้ายด้านใน : รอยจากการใช้งาน


	ระดับความเสียหาย	สภาพความเสียหาย	รายละเอียดเพิ่มเติม
78 ตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร: ผ้าหลังคา	I1 - ดี	ไม่มีความเสียหาย หรือ มีร่องรอยเล็กน้อย ยาว <5 ซม. หรือ กว้าง <1 ซม.	ชิ้นหลังคา : รอยจากการใช้งาน

ด้านสภาพรถภายนอก (Exterior) และสภาพรถภายใน (Interior)

EXTERIOR



INTERIOR



การตรวจเช็คสภาพรถน้ำท่วม (Flooding)

Engine Room	ระดับความเสียหาย
84 มู่เล่ย์แอร์และลูกรอกสายพานมีสนิม	ไม่มีร่องรอย
85 เครื่องยนต์และเกียร์ มีคราบตะกรันสีขาว	ไม่มีร่องรอย
86 น็อตยึดยางแท่นเครื่อง และน็อตยึดชิ้นส่วนในห้องเครื่องยนต์เป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
87 ปลั๊กไฟมอเตอร์พัดลม และปลั๊กไฟในกล่องฟิวส์เป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
88 ปลั๊กไฟเข้ากล่องควบคุม และกล่องฟิวส์เป็นสนิมสีฟ้า	ไม่มีร่องรอย
89 แม่ปั๊มเบรก ABS, ตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรก มีคราบตะกรันและเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
90 หม้อกรองอากาศ มีคราบน้ำและคราบสิ่งสกปรก	ไม่มีร่องรอย
91 แผงกันความร้อนด้านหลังเครื่องยนต์ มีคราบน้ำหรือสภาพเปื่อยขาด	ไม่มีร่องรอย

Passenger Room	
92 โครงเหล็กยึดคันเหยียบคลัตช์ , คันเหยียบเบรก และคันเร่งเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
93 กล่อง ECU และกล่องควบคุมระบบอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ภายในห้องโดยสารมีคราบสนิม	ไม่มีร่องรอย
94 โครงรองเบาะนั่ง หรือสปริงที่เบาะนั่งเป็นสนิม	มีร่องรอย
95 เข็มขัดนิรภัยมีคราบน้ำ (ดึงออกมาตรวจ)	ไม่มีร่องรอย
96 แผงประตูด้านใน มีคราบระดับน้ำอยู่ด้านใน และลำโพงที่ประตูเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
97 ตัวรับกลอนประตูและตัวกันเลยประตูมีคราบตะกรันสนิม	ไม่มีร่องรอย
98 โครงเหล็กยึดแผงคอนโซลหน้า ถูกสนิมกัดกร่อน	มีร่องรอย
99 ตู้แอร์ภายในห้องโดยสาร มีคราบน้ำและคราบสกปรก	ไม่มีร่องรอย
100 มีคราบน้ำหรือคราบโคลน ที่แผงปิดเสากระจกหน้าด้านใน	ไม่มีร่องรอย
101 มีคราบเชื้อราที่ผ้าหลังคาหรือแผงบังแดดหน้า	ไม่มีร่องรอย

Luggage Room	
102 ตัวรับกลอนฝาท้ายเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
103 รอยเชื่อมบริเวณกระโหลกบังโคลนหลังด้านในเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย
104 แผงลำโพงใต้กระจกหลังเป็นสนิม	ไม่มีร่องรอย

หมายเหตุ พบเจอร่องรอยน้ำท่วมรวมกันทุกพื้นที่ตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไป และพบเจอร่องรอยน้ำท่วมใน “พื้นที่ห้องโดยสาร” อย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การตรวจสอบรถกลุ่ม F

	ระดับความเสียหาย
105 รถชาก, รถอุบัติเหตุขับเคลื่อนไม่ได้	ไม่ใช่
106 รถที่เครื่องยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ	ไม่ใช่
107 รถไฟไหม้	ไม่ใช่
108 รถน้ำท่วม	ไม่ใช่
109 รถที่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ (ข้อมูลไม่ตรงกับคู่มือจดทะเบียนรถยนต์)	ไม่ใช่
110 รถที่ไม่รับผิดชอบการในกรณี : ดัดแปลงแชสซี, เลขเครื่องยนต์, เลขตัวถัง	ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การตรวจสอบกระบะดัดแปลง

รถดัดแปลง	ไม่
ดัดแปลงกระบะ	
ดัดแปลงช่วงล่าง	
ดัดแปลงอื่นๆ	

การตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถยนต์

1 แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์	มีครบ	13 กุญแจรีโมท	1
2 ป้ายภาษีรถยนต์	ไม่มี	14 กุญแจธรรมดา	0
3 แผ่นเพลทประจำรถ	มี	15 จำนวนล้ออัลลอยด์	4
4 วิทยุ	มี	16 จำนวนล้อกระทะ	ไม่มีล้อกระทะ
5 SD card ระบบนำทางวิทยุ	ไม่มี	17 ล้อและยางอะไหล่	ล้อและยางอะไหล่
6 กระจก	ไฟฟ้า	18 ชุดซ่อมยาง	ไม่มี
7 ระบบแอร์	ทำงาน	19 เครื่องมือปรำจำรถ	มี
8 มาตรวัด/ แผงหน้าปัด	ทำงาน	20 แม่แรงประจำรถ	มี
9 คู่มือการใช้งานรถ	มี	21 สายชาร์จรถไฟฟ้า	ไม่มี
10 สมุดรับประกัน(Service Book)	มี	22 ท่อแคทตาไลติก	ไม่มี
11 ปริมาณน้ำมันคงเหลือ	Empty		
12 แบตเตอรี่	ไม่ทำงาน		

รายละเอียดเพิ่มเติม :

AUCTION EXPRESS
อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส