



# U-car Grading Report

หนังสือรับรอง โดย GOO INSPECTION

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารถยนต์ที่ระบุรายละเอียดตามด้านล่าง ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมประเมินรถยนต์แห่งประเทศไทย (Japan Automobile Appraisal Association)

## รายละเอียด

|          |                 |                                  |           |
|----------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| รุ่น     | ISUZU D-MAX 3.0 |                                  |           |
| สี       | ขาว             | หมายเลขทะเบียน<br>(Plate number) | 7ขผ6773   |
| รุ่นปี   | 2019            | เลขไมล์                          | 74,371กม. |
| แบบ      | เลขตัวถัง       | MP1TFR85JKG000916                |           |
| หมายเหตุ |                 |                                  |           |

## ระดับคุณภาพ

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| โครงสร้าง     | ★★★★★                   |
| ภายนอก        | ★★★★★                   |
| ภายใน         | ★★★★★                   |
| เครื่องยนต์   | สภาพดี                  |
| วันที่ตรวจสอบ | 2026/7/13               |
| สาขา          | Auto Villa (Nimit Mai)  |
| ที่อยู่       | คลองสามวา กรุงเทพมหานคร |

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะที่ขับรถ  
หนังสือรับรองฉบับนี้ แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้ทำการตรวจสอบ และไม่ได้  
รับประกันคุณภาพของสินค้าในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่  
ตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตนเอง

Goo INSPECTION  
ได้รับการรับรองจาก JAAA:

