



# U-car Grading Report

หนังสือรับรอง โดย GOO INSPECTION

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารถยนต์ที่ระบุรายละเอียดตามด้านล่าง ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมประเมินรถยนต์แห่งประเทศไทย (Japan Automobile Appraisal Association)

## รายละเอียด

|          |                 |                               |           |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| รุ่น     | ISUZU D-MAX 1.9 |                               |           |
| สี       | เทา             | หมายเลขทะเบียน (Plate number) | 7ขฝ9221   |
| รุ่นปี   | 2022            | เลขไมล์                       | 59,814กม. |
| แบบ      | เลขตัวถัง       | MP1TFR87JNT044074             |           |
| หมายเหตุ |                 |                               |           |

## ระดับคุณภาพ

|           |       |
|-----------|-------|
| โครงสร้าง | ★★★★★ |
| ภายนอก    | ★★★★★ |
| ภายใน     | ★★★★★ |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| เครื่องยนต์   | สภาพดี                   |
| วันที่ตรวจสอบ | 2026/5/25                |
| สาขา          | Auto Villa (Lat Krabang) |
| ที่อยู่       | สวนหลวง กรุงเทพมหานคร    |

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะที่ขับรถ หนังสือรับรองฉบับนี้ แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้ทำการตรวจสอบ และไม่ได้รับประกันคุณภาพของสินค้าในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตนเอง

Goo INSPECTION  
ได้รับการรับรองจาก JAAA:

