



Schic Inspection ID : LEMONST26035098

OVERALL (คะแนนรวม)



การตรวจสอบรถยนต์ผ่านน้ำท่วม

ไม่พบรถยนต์ผ่านน้ำท่วม  พบรถยนต์ผ่านน้ำท่วม

ยี่ห้อ (Brand) :

ISUZU

วันที่ตรวจสอบ (Inspection Date) :

2026-03-26

หมายเลขตัวถัง (VIN) :

MP1TFR87GPT011796

เลขไมล์ (Mileage) :

28,238

รุ่น (Model) :

MU-X

ชื่อลูกค้า (Customer Name) :

KKP-Auction

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No) :

RZ4EEED838

สีรถ (Color) :

White

ทะเบียน (License Plate) :

4ขว7095

วันจดทะเบียน (Registration Date) :

2023-09-05

ปี (Manufactured Year) :

2023

ขนาดเครื่องยนต์ (Engine Capacity) :

1,898

รถคุณภาพดี |  
มาตรฐานเยอรมนี



This vehicle has been inspected by SCHIC INSPECTION powered by LEMONAIDE

Inspector:

กীরติ แจ็งอักษร

Approved By:

Chainongkol C