



# U-car Grading Report

หนังสือรับรอง โดย GOO INSPECTION

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารถยนต์ที่ระบุรายละเอียดตามด้านล่าง ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมประเมินรถยนต์แห่งประเทศไทย (Japan Automobile Appraisal Association)

## รายละเอียด

|          |                                    |                                  |           |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| รุ่น     | ISUZU D-Max All New Blue Power 1.9 |                                  |           |
| สี       | ขาว                                | หมายเลขทะเบียน<br>(Plate number) | 6ขส3991   |
| รุ่นปี   | 2020                               | เลขไมล์                          | 90,684กม. |
| แบบ      | เลขตัวถัง                          | MP1TFR87JMT021556                |           |
| หมายเหตุ |                                    |                                  |           |

## ระดับคุณภาพ

|           |       |
|-----------|-------|
| โครงสร้าง | ★★★★★ |
| ภายนอก    | ★★★★★ |
| ภายใน     | ★★★★★ |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| เครื่องยนต์   | สภาพดี                  |
| วันที่ตรวจสอบ | 2026/8/18               |
| สาขา          | Auto Villa (Nimit Mai)  |
| ที่อยู่       | คลองสามวา กรุงเทพมหานคร |

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะที่ขับรถ หนังสือรับรองฉบับนี้ แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้ทำการตรวจสอบ และไม่ได้รับประกันคุณภาพของสินค้าในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตนเอง

Goo INSPECTION  
ได้รับการรับรองจาก JAAA:

