



Schic Inspection ID : LEMONST26081026

OVERALL (คะแนนรวม)



การตรวจสอบรถยนต์ผ่านน้ำ

☒ ไม่พบรอยน้ำผ่านน้ำ ☐ พบรอยน้ำผ่านน้ำ

ยี่ห้อ (Brand) :

ISUZU

วันที่ตรวจสอบ (Inspection Date) :

2026-08-06

หมายเลขตัวถัง (VIN) :

MP1TFR85GJT006007

เลขไมล์ (Mileage) :

108,796

รุ่น (Model) :

MU-X

ชื่อลูกค้า (Customer Name) :

KKP-Auction

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No) :

4JJ1TB3318

สีรถ (Color) :

Grey

ทะเบียน (License Plate) :

จฉ1625

วันจดทะเบียน (Registration Date) :

2018-10-19

ปี (Manufactured Year) :

2018

ขนาดเครื่องยนต์ (Engine Capacity) :

2,999

รถคุณภาพดี
มาตรฐานเยอรมนี



This vehicle has been inspected by SCHIC INSPECTION powered by LEMONAIDE

Inspector:

ภาณุวัฒน์ กัสสุภา

Approved By:

Chainongkol C